

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

HI 38000

Bộ Thuốc Thủ Sulfat

Kính gửi quý khách hàng,
Cảm ơn quý khách đã chọn sản
phẩm của Hanna.

Xin vui lòng đọc kỹ bản hướng dẫn
sử dụng (HDSD) này trước khi sử
dụng bộ thuốc thử. HDSD này cung cấp
đầy đủ thông tin cần thiết để sử
dụng đúng bộ thuốc thử.

Tháo bộ thuốc thử khỏi kiện đóng gói
và kiểm tra để chắc chắn không xuất
hiện hư hỏng trong quá trình vận
chuyển. Nếu có bất kỳ hư hại nào,
báo ngay cho nhà phân phối hay văn
phòng của Hanna gần nhất biết.

Mỗi bộ thuốc thử được cung cấp bao gồm:

- Thuốc thử Sulfat HI 38000A-0, dạng gói nhỏ (100 gói)
- Thuốc thử Sulfat HI 38000B-0, dạng lọ (53 g)
- Chất tạo phức, dạng lọ với đầu nhỏ giọt (10 mL)
- 1 ống thử bằng thủy tinh (50 mL)
- 1 cốc bằng chất dẻo (50 mL)
- 1 đầu hút bằng chất dẻo (3 mL)
- 1 thìa.

Lưu ý: Bất kỳ khoản nào kể trên có
khiếm khuyết, hãy gửi trả lại chúng

tôi trong nguyên dạng đóng gói ban
đầu của bộ thuốc thử.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT:

Thang đo	20 – 100 mg/L (ppm) sulfat
Số giá nhỏ nhất	5 mg/L từ 20 – 30 mg/L 10 mg/L từ 30 – 100 mg/L
Phương pháp phân tích	So độ đục
Lượng mẫu	50 mL
Số phép thử	100
Cô hộp	275 x 57x 78mm (10,8 x 2,2 x 3,1")
Khối lượng hàng	290 g (10,2 auxo)

Ý NGHĨA VÀ MỤC ĐÍCH


Sulfat tồn tại lượng lớn trong các loại
nước thiên nhiên ở mọi nồng độ.
Chất này không độc nhưng phải được
kiểm soát ở dưới một ngưỡng nhất
định để tránh gây ra vị khó chịu
trong nước. Sulfat được dùng rộng rãi
như là một chất dinh dưỡng trong
nông nghiệp.

Quy trình xác định sulfat dựa theo
Phương Pháp So Độ Đục Bari Sulfat.

Lưu ý: mg/L tương đương với ppm
(phần triệu).

PHẢN ỨNG HÓA HỌC


Sulfat phản ứng với bari clorua trong
môi trường acid tạo kết tủa dạng bari
sunfat. Độ đục tạo thành tương ứng
với nồng độ của sulfat.




HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG BỘ THUỐC THỬ


- Cho 50 mL mẫu vào cốc làm
bằng chất dẻo, đến vạch.




- Thêm một gói thuốc thử Sulfat HI 38000A-0 và lắc nhẹ để hòa tan.




- Thêm hai giọt chất tạo phức và
lắc đều.




- Thêm hai thìa thuốc thử HI
38000B-0 và lắc nhẹ để trộn đều.




- Đợi 5 phút để phản
ứng xảy ra.




- Để ống thử trên
một nền trắng và
quan sát đốm đen ở
đáy từ phía trên.
Dùng ống hút bằng
chất dẻo cho mẫu



thứ vào ống thử đến khi đốm đen
biến mất hoàn toàn.



- Đọc nồng
độ sulfat theo
mg/L (ppm),
tương ứng với
mức chất
lỏng trong
ống thử.



Lưu ý: trường hợp đốm đen ở đáy
biến mất với mức chất lỏng dưới
vạch 100 ppm, nồng độ sulfat cao
hơn 100 ppm, trường hợp đốm đen
ở đáy biến mất với mức chất lỏng
trên vạch 20 ppm, nồng độ sulfat
thấp hơn 20 ppm.

Lưu ý: để đo sulfat trong khoảng
thang từ 100 đến 10000 ppm, dùng
bộ thuốc thử sulfat thang cao và thấp
HI 38001.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo Phương Pháp So Độ Đục Bari
Sulfat.

SỨ KHỎE VÀ BẢO HỘ

Hóa chất trong bộ thuốc thử có thể
gây nguy hiểm nếu tiến hành thử
không đúng. Hãy đọc tờ dữ liệu về
bảo hộ và sức khỏe trước khi tiến
hành thử.